

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'entretien et d'aménagement 2017
Ruisseau du Donjon



Présence d'encombres dans le lit du ruisseau qu'il faudra extraire



Végétation arborescente ayant tendance à dépérir sur certains secteurs (frênes principalement). Coupe « sanitaire » nécessaire afin d'éviter tout risque de chute dans le ruisseau mais également pour limiter présence de maladies sur le secteur



Présence de végétation buissonnante tombée dans le lit risquant de créer des encombres à l'écoulement

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'entretien et d'aménagement 2017
Ruisseau du Donjon



Observation d'érosion régressive, bed rock et chenal d'écoulement central. Nécessité de réalisation d'aménagements pour limiter l'encrassement du lit et reconstituer un substrat



Secteurs de lit homogènes ou une diversité de milieux sera à créer par mise en place de banquettes minérales

ASA de la Bar Moyenne 1^{ère} Partie
Travaux d'entretien et d'aménagement 2017
Ruisseau du Donjon



Secteur en aval de Chémery sur bar à clôturer. Présence d'une végétation installée, seule une clôture est nécessaire pour éviter la descente des animaux dans la rivière.



Zone de connexion de l'ancien lit de la bar ayant tendance à se combler. Intervention de désencombrement de la connexion afin de maintenir cette annexe fonctionnelle.



Ruisseau du Fourneau : végétation dégradée sur les berges de ce ruisseau. Observation de lit en surlargeur colmaté suite à la présence d'un ouvrage en aval. Observation d'un aqueduc permettant le franchissement de ce ruisseau sur le Donjon.