

**ASA DE LA DYONNE ET DU PLUMION
RESTAURATION DU MESMONT
TRANCHE 2011**



Constat 2010 : Zone de courant décapée.



Résultat 2011 : Maintien de la zone de courant mais limitation de décapage par la réalisation d'un radier et l'apport de graviers.

**ASA DE LA DYONNE ET DU PLUMION
RESTAURATION DU MESMONT
TRANCHE 2011**



Constat 2010 : Exemple de zone décapée avec creusement d'un chenal.



Intervention 2011 : Réalisation d'un seuil de fond avec dépôt de graviers en amont permettant de stopper le creusement du chenal et favorisant le dépôt de sédiments en amont.

**ASA DE LA DYONNE ET DU PLUMION
RESTAURATION DU MESMONT
TRANCHE 2011**



Constat 2010 : Zone d'érosion régressive.



**Radier placé en aval de la zone d'érosion régressive
et en sortie de méandre sur la zone de dépôt naturel**