

**ASA de la Dyonne et du Plumion  
Entretien et aménagement de la Prêle  
Travaux 2015**



**Constat :** Végétation ayant tendance à fermer le lit,

**Intervention :** Coupe afin de rouvrir le milieu sans laisser passer trop la lumière pour éviter le développement de végétation dans le lit.



**Constat :** Végétation buissonnante (saules/aubépines) recouvrant fortement le lit et risquant de créer des bouchons,

**Intervention :** Coupe des sujets les plus inclinés sur le lit, conservation d'un aspect voûte.



**Constat :** Zone en surlargeur présentant un ensablement important,


**Intervention :** Mise en place de peignes afin de redessiner un chenal d'écoulement et décolmater le fond du lit.



**ASA de la Dyonne et du Plumion  
Entretien et aménagement du Plumion  
Travaux 2015**



**Constat :** Cépées perchées représentant 90% de la végétation riveraine du Plumion sur le secteur à entretenir,  
**Intervention :** Coupe de sujets sur l'ensemble des cépées afin de les délester et éviter le basculement dans le ruisseau.



**Constat :** Secteur peu diversifié,  
**Intervention :** Mise en place de bloc afin de restaurer le lit du ruisseau et offrir plus d'habitats pour la faune piscicole.



**Constat :** Secteur dépourvu de substrat, observation de sillons d'érosion,  
**Intervention :** Apport de matériaux afin de reconstituer le lit et freiner l'encaissement.



**ASA de la Dyonne et du Plumion  
Entretien du ru de Bonlu  
Travaux 2015**



**Constat :** Ru dont la végétation est principalement caractérisée par une végétation arbustive recouvrant fortement le lit et risquant de créer des encombres.

**Intervention :** coupe de la végétation risquant de chuter dans le lit, conservation d'un aspect voûte.



**Constat :** Végétation arborescente (saules têtards) dépérissant et ayant tendance à créer des encombres dans le lit du ruisseau.

**Intervention :** Coupe et extraction du sujet au milieu du lit, restauration du gabarit du ru.