

**ASA du Ruisseau la Saulces
Travaux de restauration
ruisseau du Migny
Tranche 2014**



Zone 1 lame d'eau homogène, recharge
pour recréer dépôt gravier : idem à photo



Secteur Chenalisé zone 2 du
descriptif avant et après recharge



Tronçon AB aménagement zone 8 couche de
gravier très fine et limite Bed Rock : apport
de recharge 6-150


**ASA du Ruisseau la Saulces
Travaux de restauration
ruisseau du Migny
Tranche 2014**



Point 26 du descriptif, gestion de l'Embâcle et recharge du lit mineur



Point 17 Cépée d'aulne pied de berge : coupe et recharge du lit mineur zone 8



Point 9 aménagement : Création d'un radier sur 10 ml