


ASA du ruisseau La Saulces

Travaux entretien et restauration ruisseau de La Saulces 2017



Zone 4 et 12 exemple de secteur déficit granulométrique



Gestion de ripisylve et embâcle
A faire au cas par cas





Radier existant point 15 à allonger



Zone 14 Exemple de radiers callés trop haut et déficit graveleux en amont et aval



Point 1 : radier du pont chemin de fer : réalisation radier afin d'augmenter lame d'eau sous ouvrage