

**ASA de la Vaux
Tranche 2016
Travaux d'entretien**



Observation : Présence d'une cépée d'érable et quelques peupliers ayant chuté dans le lit de la rivière ;
Intervention : coupe des arbres dans le lit et extraction pour restaurer les écoulements



Observation : Aulnes en cours de développement sur un atterrissement ;
Intervention : coupe des aulnes pour limiter l'effet déflecteur et l'érosion de berge opposée



Observation : Cépées de saules implantées pied de berge et ayant tendance à avancer sur le lit ;
Intervention : coupe des saules, restauration du gabarit de la rivière.

**ASA de la Vaux
Tranche 2016
Travaux d'entretien**



Observation : Saule ayant chuté dans la rivière ;
Intervention : coupe et extraction de l'embâcle.



Observation : Présence d'un chêne en haut de berge fortement incliné sur la rivière menaçant de tomber ;
Intervention : coupe préventive du chêne pour éviter tout risque de basculement



Observation : Présence d'une cépée d'aulnes implantée en pied de berge avec des sujets inclinés vers la rivière ;
Intervention : coupe des sujets le plus inclinés.