

ASA Dyonne et Plumion – Commune de Novion Porcien
Travaux de restauration du Plumion
Tranche 2018



Présence de plusieurs encombres à l'écoulement qu'il faudra extraire.



Cépées de buissonnants basculées ou allant basculer dans le lit du Plumion.



Présence de sujets de même classe d'âge qu'il faudra sélectionner pour diversifier le peuplement.

ASA Dyonne et Plumion – Commune de Novion Porcien
Travaux de restauration du Plumion
Tranche 2018



Présence de sujets vieillissants dégradés (saules cassés, vieux frênes inclinés...) à reprendre.



Présence de cépées de frênes perchées en train de basculer dans la rivière.

