

**ASA DU RUISSEAU DE SAULCES
ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DE LA SAULCES
TRANCHE 2011**



Zone décapée légèrement recouverte par de la végétation arbustive.



Dépôt de graviers et de blocs (radier) afin de limiter le décapage du lit

**ASA DU RUISSEAU DE SAULCES
ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DE LA SAULCES
TRANCHE 2011**



Milieu légèrement fermé avec présence d'arbres fortement inclinés vers le lit



Réouverture du milieu après coupe des arbres les plus inclinés.

**ASA DU RUISSEAU DE SAULCES
ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DE LA SAULCES
TRANCHE 2011**



Milieu fermé présentant des branchages dans le lit de la rivière



Réouverture du milieu (coupe de la végétation buissonnante et retrait des branchages du lit).

**ASA DU RUISSEAU DE SAULCES
ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DE LA SAULCES
TRANCHE 2011**



Milieu fermé, recouvert par de la végétation buissonnante à dominance de saules.



Milieu ré-ouvert : coupe des saules buissonnants et maintien des arbres de haut-jet (frênes)

**ASA DU RUISSEAU DE SAULCES
ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DE LA SAULCES
TRANCHE 2011**



Zone ouverte mais présentant une sur-largeur avec un écoulement faible



Mise en place d'aménagements (déflecteurs en pierre, peignes) afin de diminuer la largeur du lit et diversifier les écoulements.