

ASA du ruisseau La Saulces
Travaux 2015 : Ruisseau du Migny



Exemple d'encombre dans le lit du ruisseau Point 2



Saules vieillissants Point 6



Saules cassés point 8



Lit du ruisseau désencombré et saules mis en Têtard



Tronçon 16 zone bed rock visible



Création de Points durs : Radier en 100/300



Recharge avec calibrage 6/150 et blocs 300/600



Vieille souche peuplier en cours de déracinement point 32 : Enlèvement pendant les travaux



Zone homogène : peu d'habitat



Apport de blocs et substrat pour diversifier le lit mineur



Mise en place de clôture, abreuvoir et plantations