

ASA du Ruisseau La Saulces
Travaux de restauration 2016
Commune de Auboncourt - Vauzelle
Entretien Végétation



Saule à mettre en têtard



Coupe pour futur Têtard



Peuplier déraciné



Extraction de la souche car retombée dans le lit après coupe de la grume

ASA du Ruisseau La Saulces
Travaux de restauration 2016
Commune de Auboncourt - Vauzelle
Restauration lit mineur




Secteur 545 m : chenal décapé malgré radiers faits en 2007 ci-dessous.
La recharge s'est faite juste en amont



Coupe sélective et
Apport de matériaux entre les radiers de 2007



Réalisation d'une descente aménagée avec la
Participation de l'exploitant
qui a fourni les lisses et poteaux



Différents secteurs de recharge sur le linéaire de 545 m



Zone chenalisée à recharger



Coupe sélective et recharge du chenal



Installation Clôture sur un affluent de la Saulces restauré en 2015 : La Fourcière